



## RELATÓRIO DIÁRIO DE SERVIÇOS

*Preenchimento pelo condutor do Veículo / Máquina / Motocicleta*

Tombamento	Marca	Modelo	Tipo	Placa
41 HM 91	HYUNDAI	Hat	H1320	DFM 6H 98
Condutor	RGF	CNH	Cargo / Função	Unidade
Jeanio F. da Silva	22485	04505744301	Assessor de Gabinete	SM M U.

Descrição resumida a máquina ou letra de forma legível, do (s) serviço (s) a ser (em) executado (s) bem como o(s) local (ais) onde será (ão) realizado (s)

Petição formulada de B.O. com letras de Sampa e Janshapha

Data: 05/08/2024

Carimbo / Assinatura da chefia

Quilometragem e horas trabalhadas

Horário: \_\_\_\_\_

Partida (km/Horim.)	Horário
39508	09:50
Retorno (km/Horim.)	Horário
39533	11:12

Visto da Portaria

Em Havendo

Condutor : Insp. Assinalando : " OK " (Em Ordem) " X " ( Com Problema )

### 1 - Antes da Partida :

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Documentos ( veículo / pessoal ) | <input type="checkbox"/> Extintor, Macaco, Chave de roda , Estepe        |
| <input type="checkbox"/> Combustível , Óleo , Água        | <input type="checkbox"/> Óleo de motor, Hidráulico , Câmbio, Diferencial |
| <input type="checkbox"/> Pneus, Buzina, Limp. Parabrisa   | <input type="checkbox"/> Correa do ventilador                            |
| <input type="checkbox"/> Sistema de Iluminação Geral      | <input type="checkbox"/> Baterias e cabos elétricos                      |
| <input type="checkbox"/> Veloc. / Horimetro. / Odômetro   | <input type="checkbox"/> Drenagem de reservatório                        |

### 2 - Durante o serviço :

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Direção e Embreagem                  | <input type="checkbox"/> Alternador marcando carga |
| <input type="checkbox"/> Sistema de freio                     | <input type="checkbox"/> Vazamento em geral        |
| <input type="checkbox"/> Temp. do motor / Torque / Hidráulica |  |

### 3 - Após o serviço : " ITENS OBRIGATÓRIOS "

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Abastecimento do Tanque | <input type="checkbox"/> Limpeza interna e externa |
|--|--|

Caso o condutor verifique que o Veículo / Máquina / Motocicleta não apresente condições de trafegar, o mesmo deverá encaminhá-lo para o setor de manutenção mecânica , devendo informar os defeitos constatados por meio de documento apropriado.

Defeitos / Avarias / Ocorrências (em havendo)

Data: 05 / 08 / 2024


Assinatura do Condutor

Declaro estar ciente das responsabilidades e apto a condução desse veículo

**Relatório Diário de Serviços**  
( Preenchimento obrigatório pelo Motorista / Operador / Motociclista )

Saída			Chegada	
Velocímetro	Horímetro	Itinerário	Velocímetro	Horário
Odômetro	Horário		Odômetro	
39533	15:00	conjunto Jefferson	39548	16:40
			39548	16:40

Data: 05 / 07 / 2024

  
Assinatura do Condutor



## RELATÓRIO DIÁRIO DE SERVIÇOS

Preenchimento pelo condutor do Veículo / Máquina / Motocicleta

Tombamento	Marca	Modelo	Tipo	Placa
414/191	Hyundai	Hatch	H320	DFM6H98
Condutor	RGF	CNH	Cargo / Função	Unidade
J. BRAZ SANTOS	9895	02776379837	MOTORISTA	51114

Descrição resumida a máquina ou letra de forma legível, do (s) serviço (s) a ser (em) executado (s) bem como o(s) local (ais) onde será (ão) realizado (s)

Data: 08/05/24

Carimbo / Assinatura da chefia

Quilometragem e horas trabalhadas

Horário: \_\_\_\_\_

Partida (km/Horim.)	Horário
40466	8:00
Retorno (km/Horim.)	Horário
40912	17:00

Visto da Portaria

Em Havendo

Condutor: Insp. Assinalando: " OK " (Em Ordem) " X " ( Com Problema )

### 1 - Antes da Partida :

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Documentos ( veículo / pessoal ) | <input type="checkbox"/> Extintor, Macaco, Chave de roda , Estepe        |
| <input type="checkbox"/> Combustível , Óleo , Água        | <input type="checkbox"/> Óleo de motor, Hidráulico , Câmbio, Diferencial |
| <input type="checkbox"/> Pneus, Buzina, Limp. Parabrisa   | <input type="checkbox"/> Correa do ventilador                            |
| <input type="checkbox"/> Sistema de Iluminação Geral      | <input type="checkbox"/> Baterias e cabos elétricos                      |
| <input type="checkbox"/> Veloc. / Horimetro. / Odômetro   | <input type="checkbox"/> Drenagem de reservatório                        |

### 2 - Durante o serviço :

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Direção e Embreagem                  | <input type="checkbox"/> Alternador marcando carga |
| <input type="checkbox"/> Sistema de freio                     | <input type="checkbox"/> Vazamento em geral        |
| <input type="checkbox"/> Temp. do motor / Torque / Hidráulica |  |

### 3 - Após o serviço : " ITENS OBRIGATÓRIOS "

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Abastecimento do Tanque | <input type="checkbox"/> Limpeza interna e externa |
|--|--|

Caso o condutor verifique que o Veículo / Máquina / Motocicleta não apresente condições de trafegar, o mesmo deverá encaminhá-lo para o setor de manutenção mecânica , devendo informar os defeitos constatados por meio de documento apropriado.

Defeitos / Avarias / Ocorrências (em havendo)

Data: 08/08/2024


Assinatura do Condutor

Declaro estar ciente das responsabilidades e apto a condução desse veículo

**Relatório Diário de Serviços**  
( Preenchimento obrigatório pelo Motorista / Operador / Motociclista )

Saída			Chegada	
Velocímetro	Horímetro	Itinerário	Velocímetro	Horário
Odômetro	Horário		Odômetro	
40466	8:15	ACAÇÃO DE TRAN - Pmmc - CENTRO	40480	10:45
40480	13:20	BotyRA - Id. Aeroporto - 2ª CIA Jundiaí/peba		
—	—	1ª CIA - CESAR	40521	16:00
09 Agosto 2024				
40521	8:40	Id. MARGARIDA - CESAR	40566	11:15
40566	16:00	Pmmc - CESAR	40590	16:30
12 Agosto 2024				
40590	8:50	Pmmc - CESAR	—	—
—	—	5º DUMONT - CESAR	40626	15:20
13 Agosto 2024				
40626	8:20	5º DUMONT - Pmmc - CESAR	—	—
—	—	5º DUMONT - CESAR	40694	15:20
14 Agosto 2024				
40694	8:10	5º DUMONT - CESAR	40731	10:40
40731	13:30	5º DUMONT - CESAR	40761	15:30
15 Agosto 2024				
40761	8:10	5º DUMONT - CESAR	40793	9:45
40793	13:15	Pmmc - 5º DUMONT - CESAR	40847	16:00
16 Agosto 2024				
40847	8:15	5º DUMONT - CESAR	40882	10:05
40882	14:10	5º DUMONT - CESAR	40912	15:50
5	5	5	5	5
			40912	15:50

Data: 16 / 08 / 2024

  
 Assinatura do Condutor



## RELATÓRIO DIÁRIO DE SERVIÇOS

Preenchimento pelo condutor do Veículo / Máquina / Motocicleta

Tombamento	Marca	Modelo	Tipo	Placa
414191	HYUNDAI	Hatch	HB 200	DFM6F98
Condutor	RGF	CNH	Cargo / Função	Unidade
J. BRAZ DOS SANTOS	9895	—	MOTORISTA	51114

Descrição resumida a máquina ou letra de forma legível, do (s) serviço (s) a ser (em) executado (s) bem como o(s) local (ais) onde será (ão) realizado (s)

Data: 19/08/2024

Carimbo / Assinatura da chefia

Quilometragem e horas trabalhadas

Horário: \_\_\_\_\_

Partida (km/Horim.)	Horário
409/2	8:10
Retorno (km/Horim.)	Horário
41439	17:25

Visto da Portaria

Em Havendo

Condutor : Insp. Assinalando : " OK " (Em Ordem) " X " ( Com Problema )

### 1 - Antes da Partida :

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Documentos ( veículo / pessoal ) | <input type="checkbox"/> Extintor, Macaco, Chave de roda , Estepe        |
| <input type="checkbox"/> Combustível , Óleo , Água        | <input type="checkbox"/> Óleo de motor, Hidráulico , Câmbio, Diferencial |
| <input type="checkbox"/> Pneus, Buzina, Limp. Parabrisa   | <input type="checkbox"/> Correa do ventilador                            |
| <input type="checkbox"/> Sistema de Iluminação Geral      | <input type="checkbox"/> Baterias e cabos elétricos                      |
| <input type="checkbox"/> Veloc. / Horimetro. / Odômetro   | <input type="checkbox"/> Drenagem de reservatório                        |

### 2 - Durante o serviço :

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Direção e Embreagem                  | <input type="checkbox"/> Alternador marcando carga |
| <input type="checkbox"/> Sistema de freio                     | <input type="checkbox"/> Vazamento em geral        |
| <input type="checkbox"/> Temp. do motor / Torque / Hidráulica |  |

### 3 - Após o serviço : " ITENS OBRIGATORIOS "

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Abastecimento do Tanque | <input type="checkbox"/> Limpeza interna e externa |
|--|--|

Caso o condutor verifique que o Veículo / Máquina / Motocicleta não apresente condições de trafegar, o mesmo deverá encaminhá-lo para o setor de manutenção mecânica , devendo informar os defeitos constatados por meio de documento apropriado.

Defeitos / Avarias / Ocorrências (em havendo)

Data: 19/08/2024

Assinatura do Condutor


Declaro estar ciente das responsabilidades e apto a condução desse veículo

**Relatório Diário de Serviços**  
( Preenchimento obrigatório pelo Motorista / Operador / Motociclista )

Saída		Itinerário	Chegada	
Velocímetro	Horário		Velocímetro	Horário
Horímetro			Horímetro	
Odômetro			Odômetro	
40912	8:10	5 <sup>ta</sup> DUMONT - CESAR	40955	10:15
	13:55	CESAR - 5 <sup>ta</sup> DUMONT (Floresta)	40984	15:00
20 Agosto 2024				
40984	8:10	BRAZ CUBAS - CESAR	41041	16:36
21 Agosto 2024				
41041	8:15	5 <sup>ta</sup> DUMONT - CESAR	—	—
—	—	5 <sup>ta</sup> DUMONT - CESAR	41097	12:15
22 Agosto 2024				
41097	8:30	PRAÇA OSVALDO CRUZ - CESAR	41111	11:40
41111	14:05	5 <sup>ta</sup> DUMONT - CESAR	41144	15:30
23 Agosto 2024				
41144	9:10	BORRACHARIA - Rodeio - CESAR	41161	10:30
41161	14:40	CENTRO - VL. RACHEL - CESAR	41181	15:40
26 Agosto 2024				
41181	9:50	Pmmc - CESAR	41201	10:35
41201	16:45	CESAR - Pmmc	41221	17:00
27 Agosto 2024				
41221	7:20	SÃO PAULO - Pmmc - CESAR	41386	15:28
28 Agosto 2024				
41386	8:30	AMO XARIFADO - Pmmc - CESAR	—	—
—	—	JUNDIAPEBA - CESAR	41434	15:50
41434	17:00	CESAR - Médio Sede	41439	17:25

Data: 28 / 08 / 2024

Assinatura do Condutor



## RELATÓRIO DIÁRIO DE SERVIÇOS


Preenchimento pelo condutor do Veículo / Máquina / Motocicleta

Tombamento	Marca	Modelo	Tipo	Placa
414191	HYUNDAI	Hatch	H3200	DFM6F98
Condutor	RGF	CNH	Cargo / Função	Unidade
J. BRAZ DOS SANTOS	9895	—	MOTORISTA	SMM4

Descrição resumida a máquina ou letra de forma legível, do (s) serviço (s) a ser (em) executado (s) bem como o(s) local (ais) onde será (ão) realizado (s)

- SAO PAULO - SUSPER = RUA QUATA, Nº 87

Data: 27/08/24

*Reginaldo Frigeri Martins*  
Diretor de Departamento  
Carimbo / Assinatura:  RGF/2014/SMMU/DTSV

Quilometragem e horas trabalhadas

Horário: \_\_\_\_\_

Partida (km/Horim.)	Horário
41224	7:20
Retorno (km/Horim.)	Horário
41386	17:00

Visto da Portaria  
Em Havendo

Condutor : Insp. Assinalando : " OK " ( Em Ordem ) " X " ( Com Problema )

1 - Antes da Partida :

- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| (OK) Documentos ( veículo / pessoal ) | (OK) Extintor, Macaco, Chave de roda , Estepe        |
| (OK) Combustível , Óleo , Água        | (OK) Óleo de motor, Hidráulico , Câmbio, Diferencial |
| (OK) Pneus, Buzina, Limp. Parabrisa   | (OK) Correa do ventilador                            |
| (OK) Sistema de Iluminação Geral      | (OK) Baterias e cabos elétricos                      |
| (OK) Veloc. / Horimetro. / Odômetro   | (-) Drenagem de reservatório                         |

2 - Durante o serviço :

- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| (OK) Direção e Embreagem                  | (OK) Alternador marcando carga |
| (OK) Sistema de freio                     | (OK) Vazamento em geral        |
| (OK) Temp. do motor / Torque / Hidráulica |                                |

3 - Após o serviço : " ITENS OBRIGATORIOS "

- |                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| (OK) Abastecimento do Tanque | (OK) Limpeza interna e externa |
|------------------------------|--------------------------------|

Caso o condutor verifique que o Veículo / Máquina / Motocicleta não apresente condições de trafegar, o mesmo deverá encaminhá-lo para o setor de manutenção mecânica , devendo informar os defeitos constatados por meio de documento apropriado.

Defeitos / Avarias / Ocorrências (em havendo)

Data: 27/08/2024


*J. Braz dos Santos*  
Assinatura do Condutor

Declaro estar ciente das responsabilidades e apto a condução desse veículo


**Relatório Diário de Serviços**  
 ( Preenchimento obrigatório pelo Motorista / Operador / Motociclista )

Saída			Chegada	
Velocímetro	Horímetro	Itinerário	Velocímetro	Horário
Odômetro	Horário		Odômetro	
41221	7:20	SÃO PAULO - com Regis e	41386	15:28
—	—	MIRIAM = SUSPER REUNIAO	—	—
—	—	de Alinhamento	—	—
			41386	15:28

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

  
 Assinatura do Condutor





## RELATÓRIO DIÁRIO DE SERVIÇOS

Preenchimento pelo condutor do Veículo / Máquina / Motocicleta

Tombamento	Marca	Modelo	Tipo	Placa
414191	HYUNDAI	HATCH	HB20	DFM6F98
Condutor	RGF	CNH	Cargo / Função	Unidade
J. BRAZ SANTOS	9895		MOTORISTA	51914

Descrição resumida a máquina ou letra de forma legível, do (s) serviço (s) a ser (em) executado (s) bem como o(s) local (ais) onde será (ão) realizado (s)

Data: 29 Ago 2024

Carimbo / Assinatura da chefia

Quilometragem e horas trabalhadas

Horário: \_\_\_\_\_

Partida (km/Horim.)	Horário
41443	8:00
Retorno (km/Horim.)	Horário
41743	17:30

Visto da Portaria

Em Havendo

Condutor : Insp. Assinalando : " OK " ( Em Ordem ) " X " ( Com Problema )

### 1 - Antes da Partida :

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Documentos ( veículo / pessoal ) | <input type="checkbox"/> Extintor, Macaco, Chave de roda , Estepe        |
| <input type="checkbox"/> Combustível , Óleo , Água        | <input type="checkbox"/> Óleo de motor, Hidráulico , Câmbio, Diferencial |
| <input type="checkbox"/> Pneus, Buzina, Limp. Parabrisa   | <input type="checkbox"/> Correa do ventilador                            |
| <input type="checkbox"/> Sistema de Iluminação Geral      | <input type="checkbox"/> Baterias e cabos elétricos                      |
| <input type="checkbox"/> Veloc. / Horimetro. / Odômetro   | <input type="checkbox"/> Drenagem de reservatório                        |

### 2 - Durante o serviço :

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Direção e Embreagem                  | <input type="checkbox"/> Alternador marcando carga |
| <input type="checkbox"/> Sistema de freio                     | <input type="checkbox"/> Vazamento em geral        |
| <input type="checkbox"/> Temp. do motor / Torque / Hidráulica |  |

### 3 - Após o serviço : " ITENS OBRIGATORIOS "

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Abastecimento do Tanque | <input type="checkbox"/> Limpeza interna e externa |
|--|--|

Caso o condutor verifique que o Veículo / Máquina / Motocicleta não apresente condições de trafegar, o mesmo deverá encaminhá-lo para o setor de manutenção mecânica , devendo informar os defeitos constatados por meio de documento apropriado.

Defeitos / Avarias / Ocorrências (em havendo)

Data: 29 Ago 2024


Assinatura do Condutor

Declaro estar ciente das responsabilidades e apto a condução desse veículo

**Relatório Diário de Serviços**  
( Preenchimento obrigatório pelo Motorista / Operador / Motociclista )

Saída		Itinerário	Chegada	
Velocímetro	Horário		Velocímetro	Horário
Horímetro			Horímetro	
Odômetro			Odômetro	
41443	8:35	Fundiabeba - CESAR	41469	11:30
—	—	Pmme - CESAR	41479	15:45
30 Agosto 2024				
41479	9:50	Jd. UNIVERSO - CESAR	41501	11:20
—	—	Ponte Grande - CESAR	41527	15:45
02 SET 2024				
41527	8:50	Jd. UNIVERSO - CESAR	41548	9:40
—	—	Jd. UNIVERSO - CESAR	41572	15:40
03 SET 2024				
41572	8:50	2ª CIA - 1ª CIA - CESAR	41598	10:35
—	—	Rodeio - ALTO SPIRANJA - CESAR	41618	15:00
04 setembro 2024				
41618	8:40	CEMPORPE - CESAR	41634	11:20
—	—	CENTRO - CESAR	41647	15:30
05 SET 2024				
41647	9:05	TERMINAL CENTRAL - CESAR	41665	12:15
06 SET 2024				
41665	8:40	Pipatap - Pmme - CESAR	41684	14:00
—	—	Pmme - CESAR	41693	16:20
09 set 2024				
41693	8:20	Jd. UNIVERSO - CESAR	41719	9:40
—	—	Pipa - Prédio 2 - CESAR	41737	14:35
41737	17:00	Casa - Prédio 203 - Casa	41743	17:30

Data: 09 set 2024

  
 Assinatura do Condutor